



اصلاحیه کتاب تست‌های تألیفی عمران

ابتدا به دلیل اشکالات چاپی کتاب از شما عذر خواهی می‌کنیم. خواهشمندیم اگر در حین مطالعه خطایی مشاهده کردید، با پشتیبانی تلگرام یا اینستا با آیدی alo_memar98 در ارتباط باشید.

صفحه	سؤال	توضیح
۳۷	۳۹	در صورت سؤال، عبارت "حداکثر" به "حداقل" تغییر یابد.
۶۲	۹۱	در گزینه (۱) و (۳)، مقدار ۱/۱ به عدد ۱/۰ تغییر یابد.
۶۶	۱۴	شماره صفحه و بند اصلاح شود: ص ۵۲، بند ۴-۵-۲-۱ تا ۳
۷۲	۸۳	گزینه (۴) پاسخ صحیح است.
۷۴	۹۹	گزینه (۲) پاسخ صحیح است که به اشتباه (۴) تایپ شد.
۹۲	۴۸	گزینه (۴) پاسخ صحیح است.
۱۲۵	۲۵	صورت صحیح سؤال: کدام مورد از دلایل بروز اثر ساختگاه نیست؟ (کلمه "اثر" را اضافه کنید).
۱۳۱	۷۴	در سؤال بجای عدد ۱۲۰۰، عدد ۱۳۵۰ و همچنین در پاسخنامه بجای عدد ۱۲۵۰ مقدار ۱۳۵۰ در نظر گرفته شود.
۱۳۹	۱۵	گزینه صحیح (۲) می‌باشد که به اشتباه (۱) تایپ شده است.
۱۴۴	۵۷	گزینه صحیح (۲) می‌باشد.
۱۴۴	۶۲	شماره بند ۷-۳-۳-۶-۱۰ برعکس تایپ شده است.
۱۴۶	۷۷	شماره بند اصلاح شود: بند ۷-۶-۳-۲
۱۴۶	۷۹	ص ۶۴ اشتباه تایپ شده و ص ۸۶ صحیح است.
۱۶۰	۸۲	بجای عبارت "استفاده کرد؟" در صورت سؤال، عبارت "مجاز است؟" جایگزین شود.
۱۶۰	۸۶	عبارت "شفته و بتن آهکی" به "بتن و شفته آهکی" تغییر یابد.
۱۶۷	۱۴۴	کلمه "تسطیح" اشتباه تایپ شده و بجای آن کلمه "تسلیح" صحیح است.
۱۷۱	۱۵	در سطر سوم، صفحه پاسخ به اشتباه "ص ۲۵" تایپ شده و مقدار صحیح: "ص ۵۲" می‌باشد.
۱۹۱	۴۲	کلمه "ویژه" در صورت سؤال حذف گردد و در پاسخنامه گزینه (۲) صحیح می‌باشد.
۲۰۷	۱۸۹	عبارت "آرماتورهای" با عبارت "آرماتورهای طولی" جایگزین شود و در پاسخنامه نیز گزینه (۱) صحیح می‌باشد.
۲۰۸	۱۹۴	کلمه "عوض" به کلمه "عضو" تغییر یابد.
۲۱۷	۲۷۹	در انتهای صورت سؤال، بجای عبارت "صحیح می‌باشد" عبارت "صحیح نمی‌باشد" جایگزین گردد.
۲۲۳	۱۳	پاسخ در ص ۴۵۷ می‌باشد که به اشتباه ص ۴۵۶ درج شد.
۲۳۲	۹۱	پاسخ اصلاح شود: ص ۱۷۳، بند ۹-۱۰-۸-۱-۲: حداقل عرض تیرچه در کل ارتفاع مقطع، نباید کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر باشد. (رد گزینه ۳ و تأیید گزینه ۱). بند ۹-۱۰-۸-۱-۴: فاصله آزاد بین تیرچه‌ها نباید از ۷۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد. (رد گزینه ۱ و ۴).
۲۴۰	۱۵۹	پاسخ صحیح گزینه (۱) می‌باشد.
۲۴۱	۱۷۱	توضیحات تکمیلی: $28 \text{ mm} = (\text{اندازه بزرگترین سنگدانه} \times 1/33)$, قطر بزرگترین میلگرد , $\max(25 \text{ mm})$: حداقل فاصله آزاد میلگردها \Leftarrow اندازه سنگدانه را نداریم، لذا حداقل فاصله بین میلگردها ۲۸ میلی‌متر خواهد بود که در شکل (الف) رعایت شده است.
۲۴۲	۱۷۴	پاسخ سوال: ص ۱۴۷، بند ۹-۹-۴-۲-۳ و ص ۱۴۶، بند ۹-۹-۴-۲-۱

پاسخ سؤال در ص ۱۵۶ می باشد که به اشتباه ص ۱۵۲ تایپ شد.	۱۷۵	۲۴۲
پاسخ سؤال مربوط به ص ۸۰ است.	۱۹۸	۲۴۵
صفحه پاسخ اصلاح شود: ص ۲۱۳، بند ۹-۱۱-۸-۲-۵، و در سؤال بجای مقدار ۱۵۰۰، عدد ۱۴۰۰ جایگزین شود.	۲۱۰	۲۴۶
پاسخ صحیح گزینه (۱) می باشد.	۲۶۳	۲۵۱
در گزینه (۲) و (۴)، بجای عبارت شهرداری، "شهرداری" درج شود.	۵۱	۳۰۲
سؤال اشکال دارد و باید حذف گردد.	۱۱۳	۳۱۰
پاسخ سؤال: ص ۶۲، بند ۱۲-۸-۶-۳ / و ص ۶۰، بندهای ۱۲-۸-۲-۲ و ۵	۸۶	۳۴۲
گزینه ۱ و ۲ اصلاح شود: (۱) E6013 (۲) E6020	۳۳	۴۲۵
پاسخ در ص ۱۴۸، بند ۵-۴-۶ می باشد.	۷۷	۴۷۵
پاسخ صحیح گزینه ۳ است.	۴۸	۴۸۸
پاسخ در ص ۲۴ است.	۷	۴۹۱
مقدار سه ماه صحیح است.	۳۹	۴۹۴
گزینه صحیح به ۲ تغییر یابد و در این گزینه، مقدار دو سال به سه سال تغییر یابد.	۵۲	۴۹۵
گزینه صحیح ۱ می باشد.	۶۰	۴۹۵
گزینه ۴ پاسخ صحیح است.	۷۳	۵۱۷
پاسخ در ص ۵۱، سطر پنج از آخر و ص ۵۲، شکل	۲۷	۵۲۶
گزینه ۲ پاسخ صحیح است.	۳	۵۶۹
سوال ۱۱ و ۱۲ جابه جا شوند.	۱۲ و ۱۱	۵۷۰
گزینه ۲ پاسخ صحیح است.	۶۰	۵۹۴