



# اصلاحیه کتاب تست‌های تألیفی معماری

ابتدا به دلیل اشکالات چاپی کتاب از شما عذر خواهی می‌کنیم. خواهشمندیم اگر در حین مطالعه خطایی مشاهده کردید، با پشتیبانی تلگرام یا ایتا ب آیدی alo\_memar98 در ارتباط باشید.

صفحه	سؤال	توضیح
۴۰	۴۸	در صورت سؤال، عبارت "حداکثر" به "حداقل" تغییر یابد.
۷۷	۹۶	در گزینه (۱) و (۳)، مقدار ۱/۱ به عدد ۱/۰ تغییر یابد.
۸۷	۶۶	گزینه (۲) پاسخ صحیح است که به اشتباه (۴) تایپ شد.
۸۹	۷۴	گزینه (۴) پاسخ صحیح است و ص ۵ به ص ۵۳ تغییر یابد.
۹۰	۹۱	گزینه (۴) پاسخ صحیح است.
۹۱	۹۴	مقدار $A = 2/15 \times 4 \leftarrow A = 2/5 \times 4$
۹۸	۲۱	گزینه (۲) اصلاح شود: شن‌های با حداکثر اندازه ۳۸ میلی‌متر و کمتر ...
۱۱۹	۱۲۷	گزینه (۴) پاسخ صحیح است.
۱۲۵	۳۷	در سؤال بجای عدد ۱۲۰۰، عدد ۱۳۵۰ و همچنین در پاسخنامه بجای عدد ۱۲۵۰ مقدار ۱۳۵۰ در نظر گرفته شود.
۱۲۸	۶۹	صورت صحیح سؤال: کدام مورد از دلایل بروز اثر ساختگاه نیست؟ (کلمه "اثر" را اضافه کنید).
۱۵۴	۴۵	عبارت "شفته و بتن آهکی" به "بتن و شفته آهکی" تغییر یابد.
۱۵۶	۶۹	کلمه "تسطیح" اشتباه تایپ شده و بجای آن کلمه "تسلیح" صحیح است.
۱۵۹	۹۸	بجای عبارت "استفاده کرد؟" در صورت سؤال، عبارت "مجاز است؟" جایگزین شود.
۲۲۶	۱۷۱	پاسخ سؤال در ص ۱۵۶ می‌باشد که به اشتباه ص ۱۵۲ تایپ شد.
۲۲۸	۱۸۹	پاسخ سوال: ص ۱۴۷، بند ۳-۲-۴-۹-۹ و ص ۱۴۶، بند ۱-۲-۴-۹-۹
۲۷۱	۵۷	در گزینه (۲) و (۴)، بجای عبارت شهرداری، "شهرداری" درج شود.
۲۷۷	۱۰۹	این سؤال حذف شده است.
۲۸۳	۴۴	گزینه (۳) پاسخ صحیح است.
۲۹۵	۳۵	ارتفاع کف به کف طبقات از 3/2، به عدد 3/3 متر تغییر یابد.
۳۸۱	۷۴	در گزینه (۴)، مقدار 1/30، به عدد 1/60 تغییر یابد.
۴۲۵	۱۵۶	متن زیر به انتهای توضیحات اضافه شود و گزینه‌ی صحیح به گزینه (۲) تغییر یابد. طبق بند پ-۳-۵، چون طول لوله هواکش بیش از ۱۲ متر است، قطر نامی لوله‌ی هواکش باید یک اندازه بزرگتر انتخاب شود که در این صورت مقدار قطر لوله هواکش ۳ اینچ خواهد بود.
۴۶۰	۲	در صورت سؤال، شاخص IIC به اشتباه ICC تایپ شده است.
۴۷۶	۱۴	صورت سؤال اصلاح شود: در صورتی که شدت روشنایی یک سطح کار برابر با ۳۰۰ لوکس باشد، حداقل شدت روشنایی محیط زمینه چند لوکس خواهد بود؟
۴۸۲	۷۴	در صورت سؤال: بجای فعل "است" عبارت "نیست" جایگزین شود.
۴۹۸	۸۲	در رابطه: ۲-۵-۱۹: $L=2/5 \times H$ است که به اشتباه $L=2 \times H$ تایپ شد. البته عدد حاصل شده (۵/۵) صحیح است.
۵۴۴	۳۱	گزینه ۱ و ۲ اصلاح شود: (۱) E6013 (۲) E6020

پاسخ در ص ۲۴ است.	۵	۵۸۱
گزینه صحیح به ۲ تغییر یابد و در این گزینه، مقدار دو سال به سه سال تغییر یابد.	۴۳	۵۸۴
پاسخ صحیح گزینه ۲ است.	۴۷	۵۸۴
گزینه صحیح ۱ می باشد.	۶۲	۵۸۵
پاسخ در ص ۵۱، سطر پنج از آخر و ص ۵۲، شکل	۳۰	۵۹۴
در صورت سؤال اصلاح شود.... (حجم هر مخلوط بتن، یک متر مکعب فرض شود).	۲۳	۶۴۸